


Karuse kiriku sisekliima, Hobo U-12 013; temp $\pm 0,35$ °C, RH $\pm 2,5$ %.



Keskm RH pikihoone = (86.1 \pm 2.5)%

Targo Kalamees, Lembit Kurik, Tallinna Tehnikaülikool, lembit.kurik@ttu.ee